



Flush Shutter DC

Этот модуль предназначен для управления шторами, ставнями и жалюзи. Модулем можно управлять через сеть Z-wave или с помощью выключателя. Точное позиционарование поддерживается для приводов с механическими или электронными концевыми выключателями. Модуль создан для установки в монтажный стакан за настенным выключателем. Модуль измеряет потребляемую мощность привода и поддерживает подключение датчика температуры. Он спроектирован, чтобы выступать репитером сети Z-wave, что увеличивает ее радиус и стабильность работы. Радиомодуль работает на частоте 869 ОМГ ц.

Поддерживаемые переключатели Модуль работает с кнопками (mono-stable switches) и переключателями (bi-stable switches).

Установка

- Перед установкой обесточьте выключатель.
- Подключите модуль в соответствии со схемой.
- Расположите антенну как можно дальше от металлических элементов (насколько это возможно).
- Не укорачивайте антенну.
- Электробезопасность
- Установка модуля требует достаточного уровня навыков и должна выполняться квалифицированным электриком.
- Даже когда модуль выключен, на клеммах может быть напряжение. Любые работы по подключению, включая изменение конигурации выключателя или привода, должны выполняться на обесточенном оборудовании.


Важно

- Не подключайте модуль на нагрузку выше рекомендованной. Подключение модуля должно соответствовать одной из приложенных схем. Неправильное подключение опасно.
- При максимальной нагрузке в 2A устройство рассчитано на работу в течение не более, чем 120с.
 После этого сработает защита от перегрева и отключит выходы на 60с.

Содержимое упаковки

- Модуль Flush Shutter DC
- Инструкция

Электрическая схема 12-24В



Обозначения:

- На питание + (12-24B)
- Питание (0В)
- Q1 Привод ПОДЪЕМ (открыть)

ретается отдельно)

- Q2 Привод СПУСК (закрыть)
- I1 Вход выключателя/кнопки ПОДЪЕМ (открыть)
- 12 Вход выключателя/кнопки СПУСК (закрыть)
 ТS Разъем для подключения электронного датчика температуры (датчик должен быть совместим именно с Flush Shutter DC и приоб-



\$ Сервисная кнопка (для добавления или исключения модуля из сети Z-Wave)

Добавление модуля в сеть Z-Wave

- Подать питание на устройство (если есть датчик температуры, то подключить его)
- Перевести контроллер в режим подключения
- Автоподключение (работает 5с после включения питания) или
- зажмите кнопку \$ более, чем на 2с или

тание на модуль/

нажмите кнопку, подключенную к I1 3 раза за 3с.
 ВАЖНО1: Для автоподключения переведите контроллер в режим подключения, а затем подайте пи-

ВАЖНО2: При подключении датчика температуры к модулю, уже добаяленному в сеть Z-Wave, нужно сначала исключить модуль. Отключите модульот питания и исключите его из сети Z-wave, присоедините датчик температуры и добавъте модуль к 7-wave сети заново.

Исключение модуля из сети Z-Wave/Сброс модуля

- Подать питание на устройство
- Поднесите модуль на расстояние не более метра от контролпера
- от контроллера

 Перевести контроллер в режим исключения
- устройств
 Зажмите сервисную кнопку \$ более, чем на 6с
- нажмите кнопку I1 более 5 раз за 3с в течение первых 60с после того, как на модуль было пода-

В результате этого действия все параметры модуля получают значения по умолчанию, а собственныц 10 устройства стирается. Если сервисная кнопка \$ зажата больше 2, но меньше 6с, то модуль исключается из сети Z-Wave, но параметры не изменяются. Свези

Связи позволяю Flush Shutter DC передавать команды в сети Z-Wave напрямую другим модулям минуя контроллер.

Группы связей

Управляющее устройство:

Группа 1: Lifeline группа (зарезервировано для контроллера)

Группа 2: простые вкл/Быкл. (срабатывают по изменению на входе 11 и огражают его статус), до 16 нод Группа 3: простые вкл/Быкл. (срабатывают по изменению на входе 12 и отражают его статус), до 16 нод Группа 4: простые вкл/Быкл. (срабатывают по датчику движения привода: вверх = FF, вниз = 0), до 16 нод

Группа 5: простые вкл./выкл. (срабатывают по концевому выключателю привода: низ = FF, верх = 0), до 16 нод

Группа 6: простые вкл./выкл. (срабатывают по положению привода: низ = FF, другое = 0), до 16 нод Группа 7: установка уровней (срабатывают по изме-

нению положения привода), до 16 нод Группа 8: установка уровней (срабатывают по изме-

нению угла поворота ламелей), до 16 нод Группа 9: отправка уровней (срабатывают по изме-

нению показаний датчика температуры), до 16 нод Конечное устройство 1:

Группа 1: Lifeline группа, 0 нод

Группа 2: простые вкл/Выкл. (срабатывают по изменению на входе 11 и отражают его статус), до 16 нод Группа 3: простые вкл/Выкл. (срабатывают по изменению на входе 12 и отражают его статус), до 16 нод Группа 4: простые вкл/Выкл. (срабатывают по датчику движения привода: вверх = FF, вниз = 0), до 16 нод

Группа 5: простые вкл./выкл. (срабатывают по концевому выключателю привода: низ = FF, верх = 0), до 16 нод

Группа 6: простые вкл./выкл. (срабатывают по поло-

жению привода: низ = FF, другое = 0), до 16 нод Группа 7: установка уровней (срабатывают по изменению положения привода), до 16 нод

Конечное устройство 2:

Группа 1: Lifeline группа, 0 нод

Группа 2: установка уровней (срабатывают по изменению угла поворота ламелей), до 16 нод Конечное устоойство 3:

Группа 1: Lifeline группа, 0 нод

Группа 2: отправка уровней (срабатывают по изменению показаний датчика температуры), до 16 нод

Автокалибровка

Автокалибровка — процесс, при котором Flush Shutter DC запоминает положение переключате-

Калибровка позиционирования

(пар. 71 установлен в 0) Существует две процедуры калибровки.

Калибровка через контроллер

- 1. Добавить модуль в сеть Z-Wave
- 2. Установить пар. 78 в (принудительная калибровка Flush Shutter DC) в 1
- Flusd Shutter DC проходит калибровку по полному циклу: вверх, вниз и обратно вверх.
 - вверх. Установить пар. 78 в (принудительная калибровка Flush Shutter DC) в 0

Калибровка через входы I1 и I2

- 1. Добавить модуль к Z-Wave сети.
- Быстро нажать клавишу, присоединенную ко входу I1 и дождаться, пока привод достигнет верхнего концевого выключателя.
- Быстро нажать клавишу, присоединенную ко входу 12 и дождаться, пока привод достигнет нижнего концевого выключателя.
- Быстро нажать клавишу, присоединенную ко входу I1 и дождаться, пока привод достигнет верхнего концевого выключателя.

Калибровка привода установки угла ламелей (установка пар. 71 в 1)

Требуегся выполнить калибровку привода ламелей, когда выбран режим венецианских штор. После этого можно устанавливать угол наклона и положение ламелей. По умолчанию полный оборот делается за 1.5с. Это значение можно изменить параметром 72.

- Добавить модуль в сеть и выполнить каибровку привода.
- Установить параметр 71 в 1 "Венецианские шторы".
- Исключить модуль из сети (без сброса настрооек!).
- Добавить модуль в сеть Z-Wave.
- В интерфейсе наряду с модулем привода появится модуль управления ламелями.
- По умолчанию время поворота ламелей равно 1.5с. Если это время слишком ма-

ло (и если после полного оборота ламелей привод двигается вверх или вниз), уменьшите это время в параметре 72. Если время слишком мало (и ламели не проходят полный оборот за 1.5c), то увеличьте значение параметра 7.

Ручное управление

(пар. 71 в 0)

Модуль позволяет подключать кнопки и выключатели ко входам I1 и I2.

Короткое (<2c) нажатие на кнопку I1 запускает движение вверх.

Короткое (<2c) нажатие на кнопку I2 запускает движение вниз.

Если привод движется, то нажатие на любую кнопку его остановит.

Длинное (>2c) нажатие на кнопку I1 запускает

движение вверх, пока кнопку не отпустить. Длинное (>2c) нажатие на кнопку I2 запускает

движение вниз, пока кнопку не отпустить.

ми

(пар. 71 в 1)

Ламели в начальном положении — 0°

Короткое (< времени полного оборота, пар.72) нажатие на кнопку I1 запускает движение ламелей от 0 до 180°, пока кнопку не отпустить.

от и до тви , пока кнопку не отпустить.

Короткое (< времени полного оборота, пар.72)

нажатие на кнопку I2 запускает движение привода

вниз, нажатие на любую кнопку его остановит.

Длинное (> времени полного оборота, пар.72) на-

жатие на кнопку I1 запускает движение ламелей от 0 до 180°и подъем штор, пока кнопку не отпустить. Длинное (> времени полного оборота, пар.72) нажатие на кнопку I2 запускает движение вниз, пока кнопку не отпустить.

Длинное (> времени полного оборота + 2с, пар.72) нажатие на кнопку I1 запускает движение вверх, пока кнопку не отпустить.

Ламели в конечном положении — 180°

Короткое (< времени полного оборота, пар.72) нажатие на кнопку 11 запускает движение вверх. Короткое (< времени полного оборота, пар.72) нажатие на кнопку 12 запускает движение ламелей от 180 до 0°, пока кнопку не отпустить.

Если привод движется, то нажатие на любую кнопку его остановит.

Длинное (> времени полного оборота, пар.72) нажатие на кнопку I1 запускает движение вверх, пока кнопку не отпустить. Длинное (> времени полного оборота. пар.72)

нажатие на кнопку 12 запускает движение ламелей от 0 до 180°и спуск штор, пока кнопку не отпустить. Длинное (> времени полного оборота + 2c, пар.72) нажатие на кнопку 12 запускает движение вниз,

пока кнопку не отпустить. Установочные параметры

Параметр №10 вкп./выкп. функции ВКЛ./ВЫКЛ. ВСЕ.

Величина 210 байта:

- по умопчанию 255
- 255 вкл. функции ВКП /ВЫКП. ВСЕ
- 0 выкл. функции ВКЛ./ВЫКЛ. ВСЕ
- 1 выкл. функцию ВКЛ, ВСЕ, вкл. ВЫКЛ, ВСЕ
- 2 вкл. функцию ВКЛ. ВСЕ. выкл. ВЫКЛ. ВСЕ. Модуль обрабатывает команду ВКЛ./ВЫКЛ, ВСЕ от любого контроллера системы.

Параметр №40 — отправка значения мгновенной мошности в Вт на Q1 и Q2.

Изменение в процентах от 0 до 100. Величина 1 1 0

- по умопчанию 1
- 0 значение не отправляется
- 1-100 значение отправляется, когда энергопотребление отличается от предыдущего отправленного значения на 1-100% с шагом 1%

ВАЖНО: независимо от настроек, при измеении <1 Вт значение не передается.

Параметр № 42 — отправка значения мошности в Вт на Q1 и Q2 за период времени

Время в с (0-32767), за которое отправляется значение. Величина 1 1 0 байт:

- по умолчанию 300с
- 0 значение не отправляется
- 1-32767 значение мошности в Вт отправляется через равные заданные промежутки времени Параметр 71 — режимы работы.

Выбор режима работы модуля. Величина 1 10

- по умолчанию 0
- 1 режим "Венецианские шторы" (с пворотными памепями) ВАЖНО: при установке режима "Венецианские што-

ры"модуль нужно будет отключать и подключать снова, ознакомьтесь с инструкцией перед этим. Параметр №72 — время полного оборота ламе-

Время, необходимое для поворота ламелей на 180°. Величина 210 байта:

- по умолчанию 150 1.5с
- 0 параметр отключен
- 1-32767 0.01-327.67c

ВАЖНО: если время оборота слишком велико, привод будет двигаться вверх/вниз все оставшееся

Параметр №73 — положение ламелей. Положение ламелей после изменения высоты

подъема штор. Величина 110 байт:

- по умолчанию 1
- 0 ламели возвращаются в последнее установленное положение только при управлении по сети Z-Wave
- 1 ламели всегда возвращаются в предыдущее
- положение при окончании спуска/подъема неза-

висимо от метола управления

Параметр №74 — время работы привода подъема/спуска.

Время полного подъема/спуска. Величина 210

- по умопчанию 0
- 0 параметр отключен (работа с концевыми вы-
- 1-32767 0.1-3276.7с после которых привод останавливается (выключается реле) ВАЖНО: для ручной установки времени работы

привода стоит использовать время опускания штор в нижнюю точку. Установите параметр 74 в 0 и закройте шторы (ниж-

нее положение). Установите время закрывания в параметр 74. В этом (нижнем) положении можно открывать (вверх) шторы, но не опускать их нижу запрограммированного нижнего положения.

Для изменения нижнего положения штор установите параметр 74 в 0 и повторите вышеописанную процедуру. При наличии концевых выключателей, вы можете

также изменить время подъема/спуска, но в случае срабатывания концевых выключателей привол остановится, а реле выключится только после истечении заданного периода времени. Учитывайте также, что в этом случае отображение положения штор на слайдере будет некорректным.

Параметр №76 — датчик работы мотора.

Пороговое значение мощности, которое интерпретируется как концевой выключатель. Величина 110 байт:

- по умолчанию 6 0.6Вт
- 5-100 0.5-10Bt с шагом 0.1Bt.

ВАЖНО: приводы с потребляемой мощностью < 0.5Вт невозможно откалибровать. Установите время вручную.

Параметр №78 — принудительная калибровка

При изменнении этого параметра с 0 на 1 модуль входит в режим калибровки. Величина 1 1 0 байт: по умолчанию 0

- 1 старт процесса калибровки. Когда калибров-
- ка (полный цикл вверх, вниз и снова вверх) будет окончен, установите значение параметра в 0.

Параметр №85 — задержка измерения мощно-

Время, спустя которое начинается измерение мощности потребления привода после включения реле-Если в течении этого времени нет нагрузки на соответствующем выходе (мотор поврежден, неправильно подключен, не вкдючается), реле выключается. Время выставляется вручную. Величина 110

- о умолчанию 8 800 мс
- 3-50 0.3-5с с шагом 0.1с

Параметр №86 — задержка измерения мощно-

сти на концевом выключателе.

Время после достижения концевого выключателя при мошности ниже порогового значения, спустя которое реле выключается. Величина 1 г о байт: по умопчанию 8 — 800 мс.

- 3-50 0.3-5c с шагом 0.1c
- Параметр №90 задержка до следующего дей-

ствия привода.

Минимальная длительность простоя привода между выполнением команд. Величина 1_{10} байт: по умолчанию 5 — 500 мс

1-30 — 0.1-3c c шагом 0.1c

Параметр 110 — поправка датчика температуры. Значение, прибавляемое или вычитаемое из показаний датчика температуры. Величина 210 байта:

- по умолчанию 32536
- 32536 поправка 0.0 °C
- 1-100 0.1-10°С добавляется к показаниям датчика температуры
- 1001-1100 0.1-10°С вычитается из показаний датчика температуры

Параметр №120 — отправка показаний датчика

При полключенном латчике температуры, молуль отправляет значение температуры, если оно изменилось на заданное значение. Величина 1 1 0 байт:

- по умопчанию 5 0.5°C
- 0 значение не отправляется
- 1-127 0.1-12.7°С с шагом 0.1°С

Технические характеристики

Напряжение питания 12-24В +10%

2A Ток нагрузки

Ток отсечки 5A

Выходная мошность 48Bt (24B)

Точность датчика +5%

Диапазон измерений -50-125°C

температуры

Диапазон рабочих температур

-10-40°C

Мощность потребления 0.3Вт

Дальность до 30м

Габариты 41.8x36.8x15.4mm

Габариты упаковки

79x52x22MM

Вес нетто (брутто) 28r (34r)

Установочный диаметр 60мм

Переключение Н-мост

Класс устройства Z-Wave:

BASIC TYPE ROLLTING SLAVE GENERIC TYPE SWITCH MULTILEVEL

SPECIFIC TYPE CLASS C MOTOR CONTROL

Поддерживаемые классы команд Z-Wave: COMMAND CLASS ZVAWEPLUS INFO V2 COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2 COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1 COMMAND CLASS POWERLEVEL V1

COMMAND CLASS BASIC V1 COMMAND CLASS SWITCH ALL VI

COMMAND CLASS SWITCH BINARY V1 COMMAND CLASS SWITCH MULTILEVEL V3 COMMAND CLASS METER V4

COMMAND CLASS SENSOR MULTILEVEL V7 COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V4

COMMAND CLASS ASSOCIATION V2 COMMAND CLASS MULTI CHANNEL ASSOCIATION V3 COMMAND CLASS ASSOCIATION GRP INFO V2

COMMAND CLASS CONFIGURATION V1 COMMAND CLASS MARK

Класс устройства конечное устройство 1: BASIC TYPE ROUTING SLAVE

GENERIC TYPE SWITCH MULTILEVEL SPECIFIC TYPE CLASS C MOTOR CONTROL

Поддерживаемые классы команд конечное

устройство 1:

COMMAND CLASS ZVAWEPLUS INFO V2 COMMAND CLASS VERSION V2 COMMAND CLASS BASIC V1 COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL_V1 COMMAND CLASS SWITCH BINARY V1 COMMAND CLASS SWITCH MULTILEVEL V3

COMMAND CLASS METER V4 COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS MULTI CHANNEL ASSOCIATION V3 COMMAND CLASS ASSOCIATION GRP INFO V2

COMMAND CLASS CONFIGURATION V1 COMMAND CLASS MARK

Класс устройства конечное устройство 2:

BASIC_TYPE_ROUTING_SLAVE GENERIC TYPE SWITCH MULTILEVEL

SPECIFIC TYPE CLASS C MOTOR CONTROL Поддерживаемые классы команд конечное

устройство 2: COMMAND CLASS ZVAWEPLUS INFO V2

COMMAND CLASS VERSION V2 COMMAND_CLASS_BASIC_V1 COMMAND CLASS SWITCH ALL V1 COMMAND CLASS SWITCH BINARY V1

COMMAND CLASS SWITCH MULTILEVEL V3 COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS MULTI CHANNEL ASSOCIATION V3 COMMAND CLASS ASSOCIATION GRP INFO V2

COMMAND CLASS CONFIGURATION V1

COMMAND CLASS MARK

Класс устройства конечное устройство 3: GENERIC TYPE SENSOR MULTILEVEL

SPECIFIC TYPE ROLITING SENSOR MULTILEVEL

Поддерживаемые классы команд конечное

COMMAND CLASS ZVAWEPLUS INFO V2

устройство 3:

COMMAND CLASS VERSION V2 COMMAND CLASS SENSOR MULTILEVEL V7

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 COMMAND CLASS MULTI CHANNEL ASSOCIATION V3

COMMAND CLASS ASSOCIATION GRP INFO V2 ВАЖНО: если на момент добавления устройства

в сеть не был полключен латчик то не булет поддерживаться режим конечной ноды 3 и команда COMMAND CLASS SENSOR MULTILEVEL V7.

Режим конечной ноды 2 только если пар. 71

установлен в 1 и модуль был заново добавлен в сеть. Данны модуль может быть добавлен и будет

штатно работать в любой Z-Wave сети с любыми сертифицированными устройствами других производителей, участвуя как повторитель в создании ячеистой сети.

Предостережение

Беспроводные технологии не всегда на 100% надежны, поэтому модуль не должен использоваться, когда от его неправильной работы может пострадать жизнь и здоровье человека.

Осторожно!

Используйте раздельные контейнеры для утилизации электронных компонентов. Свяжитесь с местными властями для дополнительной информации по утилизации электроники. При покупке новых устройств продавец обязан принимать на утилизацию вышедшую из строя электронику.

Данная инструкция может исправляться и дополняться без отдельного уведомления.

ВАЖНО: данная инструкция действительна для версии микропрограммв V3 (это часть серийного номера P/N): например. P/N: ZMNHODxH1S3P1

OUDIOO.

Группа Компаний ИМАГ info@emag.ru emag.ru @ Oubing 2017 © FK MMAE 2017