


## КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКРАНА С КОРОБОМ КВАРТЭК



Замер экрана с коробом :

Ширина изделия = ширина батареи (L) + 80 мм;

Высота изделия = высота батареи (H) + 60 мм;

Глубина изделия = глубина батареи (W) + 30 мм.