



# Робот-конструктор «Чудо Кит»

ЕК 502

## Руководство пользователя





Благодарим за выбор продукции «Чудо Кит».

**ВАЖНО:** во избежание причинения ущерба здоровью и безопасности, а также в целях обеспечения правильной эксплуатации робота-конструктора, пожалуйста, до начала использования устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. В данном руководстве содержится важная информация по защите здоровья и безопасной эксплуатации. Сохраните настоящую инструкцию для использования в дальнейшем.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	4
2 ОБЩАЯ Информация .....	5
2.1 Источники электропитания .....	5
2.2 Технические параметры .....	5
3. Сборка механических частей .....	6
3.1 Инструменты, необходимые для сборки .....	6
3.2. Перед сборкой механических частей .....	6
4. Комплектация (перечень деталей) .....	7
5. Сборка пульта управления .....	9
6. Сборка корпуса .....	19
7. Пуск .....	36

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Прежде всего, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Если Вы младше 12 лет, попросите родителей или кого-то из взрослых помочь прочесть данную инструкцию. Сохраните данную инструкцию для обращения к ней в дальнейшем.
- ◆ Соблюдайте осторожность при обращении с такими инструментами, как канцелярский нож и отвертка.
- ◆ Соблюдайте осторожность при обращении с мелкими деталями.
- ◆ Берегите данное изделие от детей до 3-х лет. Собирайте и храните изделие (детали изделия) в местах, недоступных детям до 3-х лет, так как они могут пораниться или проглотить мелкие части. Сразу же выбросьте упаковочные материалы и оставшийся после сборки мусор во избежание травм.
- ◆ Не допускайте короткого замыкания печатной платы, электрических деталей или контактов электропитания. Это может привести к перегреву деталей и батареек и стать причиной травм или пожара.
- ◆ Не вставляйте провода в штепсельные розетки.
- ◆ Не пытайтесь насильно препятствовать работе подвижных частей механизма.
- ◆ Изготовитель оставляет за собой право менять технические параметры и формы данного изделия без предварительного уведомления.
- ◆ Обратите внимание на рекомендации по эксплуатации элементов питания (батареек).
  1. При установке батареек соблюдайте полярность («+» и «-»).
  2. Не допускайте короткого замыкания батареек.
  3. Утилизация батареек путем сжигания запрещена. Это может привести к утечке их содержимого или взрыву, и, как следствие, к травмам.
  4. Не разбирайте батарейки.
  5. Не заряжайте одноразовые батарейки.
  6. После окончания игры извлеките батарейки. Разряженные батарейки также необходимо извлечь из изделия.
  7. Не допускайте попадания жидкости на батарейки или держатель батареек. В случае намочения батареек их необходимо извлечь из держателя и тщательно вытереть.
  8. Запрещено одновременное использование старых и новых батареек.
  9. Используйте элементы питания только одинакового типа. Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (углецинковые) или перезаряжаемые (кадмиево-никелевые) батарейки.

## 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Робот-конструктор «Чудо кит» ЕК 502 – это механический робот из серии «сделай сам». После сборки вы получите трехмоторного робота на шести ногах, управляемого с помощью пульта управления.

Робот может передвигаться в следующих направлениях: вперед, назад (задним ходом), повороты вправо и влево. С помощью электромотора робот может выстреливать шариком (мячом) в направлении игровых ворот.

### 2.1 Источники электропитания

Источник электропитания: алкалиновые батарейки типа «АА», 4 шт.

### 2.2 Технические параметры

Габаритные размеры

Корпус

- высота: 130мм.
- длина: 150мм.
- ширина: 80мм.

Пульт управления

- высота: 31мм.
- длина: 126мм.
- ширина: 95мм.

Длина провода: 1,8м.

## 3 СБОРКА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

### 3.1 Инструменты, необходимые для сборки

Крестовая отвертка (М3)



Канцелярский (перочинный) нож



### 3.2 Перед сборкой механических частей

#### • Детали

Отсоедините все детали от рамок. Аккуратно срежьте возможные заусенцы и неровности по краям деталей, поскольку они могут мешать нормальной работе изделия. При необходимости используйте канцелярский (перочинный) нож или напильник (пилочку).

#### • Вставка вала в шестеренку

Вал мотора вставьте в шестеренку. Вал может вставляться с некоторым усилием. Будьте осторожны, чтобы случайно не повредить их.

#### • Затяжка гаек и винтов


Для нормальной работы механических частей затягивайте гайки и винты. В противном случае, крепления ослабнут. Будьте аккуратны: чрезмерная затяжка может привести к повреждению деталей.

#### • Затяжка контргайки

Контргайка – это особый тип гаек, снабженных внутри нейлоновым кольцом для предотвращения ослабления затяжки соединения при работе собранной части или узла. Важную роль играет сторона, с которой винт вкручивается в контргайку: винт необходимо вкручивать с плоской стороны контргайки. Для вкручивания винта в контргайку потребуется приложить немного большее усилие по сравнению с обычной гайкой.



Плоская сторона



#### • Резиновые детали

Резиновые детали растягиваются. Будьте осторожны и не растягивайте их слишком сильно – они могут порваться.

## 4а КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ)



В комплекте поставки возможно наличие лишних винтов и гаек.  
Сохраните их в качестве запасных деталей.


Винт (малый), 48шт.



Винт (средний), 8шт.



Винт (большой), 1шт.



Гайка, 54шт.



Контргайка, 2шт.



Шестеренка (12 зуб.), 3шт.



Плоская прямозубая шестеренка  
с зубчатым валиком, большая  
(36 зуб., 12 зуб.), 7шт.



Плоская прямозубая шестеренка  
с зубчатым валиком, малая,  
(24 зуб., 12 зуб.), 4шт.



Корончатая шестеренка  
с зубчатым валиком  
(36 зуб., 12 зуб.), 2шт.



4-жильный провод,  
1шт.



Провод, 3шт.




Переключающий  
контакт «А», 1шт.




Переключающий  
контакт «В», 2шт.




Печатная плата, 1шт.



Электромотор, 3шт.



Наклейка на подошвы  
ног робота, 1 лист



Шарик, 1шт.



Батарейный контакт  
«+», 1шт.



Батарейный контакт  
«-», 1шт.



Батарейный контакт  
" + " и " - ", 3шт.



Батарейный контакт  
печатной платы, 3шт.



## 46 КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ)






В комплекте поставки возможно наличие лишних винтов и гаек.  
Сохраните их в качестве запасных деталей.

Набор для сборки пульта управления



Набор В, 1 шт.

Набор (А1), 1 шт.; (А2), 1 шт.



Набор С, 1 шт.




Набор D, 1 шт.



Набор E, 1 шт.



Набор F, 1 шт.

Набор G, 1 шт.




# 5 СБОРКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ


ЕК 502




① а Сборка печатной платы и держателя батареек




Печатная плата, 1 шт.



Батарейный лоток А2-3, 1 шт.



Винт (малый), 10 шт.



Батарейный контакт для печатной платы, 3 шт.




Батарейный контакт «-», 1 шт.



Гайка, 10 шт.



Батарейный контакт «+», 1 шт.




Батарейный контакт для «+» и «-», 3 шт.

① Б Сборка печатной платы и держателя батареек





Хорошо затяните винты.

Устанавливая батарейные контакты, следите за правильностью их расположения.




Вставьте винты в семь отверстий, обозначенных на рисунке \*, и накрутите на них гайки.




② а Крепление печатной платы и подсоединение 4-жильного провода


Печатная плата, подготовленная на этапе 1.




Нижняя крышка  
пульта управления А1-1, 1 шт.



Переключающий контакт «В», 2 шт.



Винт (малый), 2 шт.



4-жильный провод, 1 шт.



Гайка, 2 шт.

② б Крепление печатной платы и подсоединение 4-жильного провода



**Хорошо затяните винты.**

Проденьте 4-жильный провод сквозь отверстие в дне пульта управления А1-1.


4-жильный провод

Конец провода с более длинными цветными проводами (жилами).




Вид сбоку

Конец провода с более короткими цветными проводами (жилами).



Проденьте 4-жильный провод сквозь печатную плату и сквозь корпус.




Винт (малый)

Переключающий контакт «В»


А1-1

Гайка


③ а Подключение проводов к печатной плате и установка роторного переключателя



Крепеж А2-6, 4шт.




Переключающий контакт «А», 1шт.




Деталь А2-5, 1шт.


Подсоединение проводов



1) Вставьте провод в отверстие меньшего размера А2-6.




2) Затем загните только оголенный конец провода и вставьте его в отверстие большего размера (А2-6) с другой стороны.





3) Наденьте А2-6 большим отверстием (со вставленным в него оголенным концом провода) на соответствующий винт, торчащий из печатной платы.

③ 6 Подключение проводов к печатной плате и установка роторного переключателя


Подтяните 4-жильный провод и прикрепите контакты.



Для установки контакта на предназначенное для него место слегка согните его концы, как показано на рисунке. Не сгибайте слишком сильно!




Переключающий контакт «А». Вид сверху.




④ а Установка верхней крышки пульта управления

Модуль собранный на этапе 3.




Верхняя крышка пульта управления А1-2



Винт (малый), 3 шт.





Гайка, 3 шт.



А2-4, 2 шт.


④ 6 Установка верхней крышки пульта управления






# 6 СБОРКА РОБОТА


EK 502




① а Сборка корпуса




Шестеренка, 3шт.



Электромотор, 3шт.




С-1, 1шт.



С-2, 1шт.




① Б Сборка корпуса

Соберите три комплекта следующим образом.




Установите два из трех моторов в детали С-1 и С-2.

Та сторона мотора, на которой находятся контактные клеммы, должна быть расположена снаружи. Вставьте полностью моторы.




Загните клеммы вверх под углом 45°.


② а Сборка боковой панели



Левая боковая панель В-1, 1 шт.




Правая боковая панель В-2, 1 шт.



D-1, 2 шт.



D-2, 2 шт.




Винт (средний), 6шт.



Гайка, 8шт.





Контргайка, 2шт.




Плоская прямозубая шестеренка (большая), 2шт.

② Б Сборка боковой панели

Соберите два комплекта в указанной последовательности.



Таким же образом соберите левую сторону (B-1).




③ а Сборка редуктора

Модули, собранные на этапе: С-1 и С-2.  
Боковые панели, собранные на этапе 2: левая и правая.



Плоская прямозубая шестеренка с зубчатым валом (малая), 2шт.




Корончатая шестеренка с зубчатым валом, 2шт.



Плоская прямозубая шестеренка с зубчатым валом (большая), 2шт.




Гайка, 6шт.



Винт (малый), 6шт.

Установите детали в указанном порядке от ① до ③.




③ Б Сборка редуктора

Модули, собранные на этапе: С-1 и С-2.  
Боковые панели, собранные на этапе 2: левая и правая.



Плоская прямозубая  
шестеренка с зубчатым  
валом (малая), 2шт.




Корончатая шестеренка  
с зубчатым валом, 2шт.



Плоская прямозубая  
шестеренка  
с зубчатым валом  
(большая), 2шт.




Гайка, 6шт.




Винт (малый), 6шт.

Таким же образом соберите  
левую сторону (В-1).




Убедитесь, что контактные клеммы  
электромотора соединены  
с головками винтов,  
как показано на рисунке.



④ Присоединение боковых панелей


Правая и левая боковые панели, собранные на этапе 3.



Винт (малый), 2шт.





Гайка, 2шт.




⑤ Сборка верхней панели

Модуль, собранный на этапе 4.




⑥ а Сборка ног


Модуль, собранный на этапе 5.



D-3




D-4




D-5


каждой по 2 шт.



Винт (малый), 10шт.



Винт (средний), 2шт.



D-6 , 4 шт.




Гайка, 10шт.





F-1, 12 шт.

⑥ 5 Сборка ног




Соберите два комплекта следующим образом.



Таким же образом соберите правую сторону (помеченную буквой R).


⑦ а Сборка ротора




Е-1, 1 шт.

Е-2, 1 шт.


Е-3, 1 шт.




Плоская прямозубая шестеренка с зубчатым валиком (малая), 2шт.



Винт (малый), 4шт.




Плоская прямозубая шестеренка (большая), 3шт.




Гайка, 4шт.

7 Б Сборка ротора




Установите большие плоские прямозубые шестеренки в указанном порядке от ① до ③, а затем малые плоские прямозубые шестеренки в указанном порядке от ④ до ⑤.




8 а Сборка панели роторного вала и верхней панели


Ротор, собранный на этапе 7.




G-1, 1 шт.




E-4, 1 шт.




F-2, 1 шт.




F-3, 1 шт.



F-4, 1 шт.






Винт (малый), 3шт.



Гайка, 3шт.

⑧ 6 Сборка панели роторного вала и верхней панели



9 Установка ротора



Винт (малый), 2шт.



Гайка, 2шт.

Электромотор, собранный на этапе 1.

Модуль, собранный на этапе 6.

Ротор и верхняя роторная панель, собранные на этапе 8.

Установка электромотора в ротор.

Контактными клеммами вверх.


Сторона мотора с шестеренкой устанавливается, как показано на рисунке.




Загните клеммы вверх под углом 45°



Убедитесь, что контактные клеммы мотора плотно соприкасаются с головками винтов. В противном случае на мотор не будет подаваться электропитание, и робот не сможет двигаться.




Установите детали в указанном порядке от ① до ③



Винт (малый), 2шт.

Поместите край верхней роторной панели за выступ на роторе.



⑩ Подсоединение проводов и завершение сборки


Модуль, собранный на этапе 9




G-2, 10 шт.



Провод, 3 шт.




Наклейка на подошвы ног робота, 6 шт.




Пульт управления

Следите за правильностью подсоединения проводов. См. схему.

Пульт управления



Чтобы предотвратить скольжение робота наклейте на подошвы его ног специальные наклейки.



Подсоединение проводов

1. Проденьте провод в отверстие меньшего размера G-2.



2. Загните только оголенный конец провода и вставьте его в отверстие большего размера (G-2) с обратной стороны.



3) Наденьте G-2 большим отверстием (со вставленным в него оголенным кончиком провода) на соответствующий винт в печатной плате.



## 7 ПУСК


**ОСТОРОЖНО!**

Источником электропитания являются 4 щелочные батарейки типа «AA».

1. При установке батареек соблюдайте полярность («+» и «-»).
2. Не допускайте короткого замыкания батареек.
3. Утилизация батареек путем сжигания запрещена. Это может привести к утечке их содержимого или взрыву, и, как следствие, к травмам.
4. Не разбирайте батарейки.
5. Не заряжайте одноразовые батарейки.
6. После окончания игры извлеките батарейки. Разряженные батарейки также необходимо извлечь из изделия.
7. Не допускайте попадания жидкости на батарейки или держатель батареек. В случае намокания батареек их необходимо извлечь из держателя и тщательно вытереть.
8. Запрещено одновременное использование старых и новых батареек.
9. Используйте элементы питания только одинакового типа. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углецинковые) или перезаряжаемые (кадмиево-никелевые) батарейки.

**● КАК ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКИ**




1. Вставьте батарейки в предназначенный для них лоток пульта управления, соблюдая полярность («+» и «-»).
2. Вставьте лоток с батарейками в пульт управления (сторона с контактами должна быть направлена внутрь).
3. Задвиньте батарейный лоток до защелкивания фиксатора.



## 8 ПРОВЕРКА РАБОТСПОСОБНОСТИ

Используя переключатели на пульте, можно управлять действиями робота: движение вперед, назад, вращение и т.д.

С помощью переключателя ротора осуществляется переключение между двумя режимами: выстреливание и подбор мяча (шарика).



● Если устройство не работает, для устранения неисправности см. таблицу ниже.

Неисправность	Действия
<ul style="list-style-type: none"> <li>Робот не движется.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте полярность батареек.</li> <li>Проверьте электропроводку пульта управления и робота.</li> <li>Убедитесь, что винты и контактные клеммы электромотора соприкасаются друг с другом.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Движения робота не соответствуют командам с пульта управления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подсоединения проводов на корпусе устройства и на пульте управления: схемы подключения, места крепления.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ноги не двигаются, несмотря на то, что шестеренки крутятся.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что контргайка плотно затянута.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>При движении вперед (задним ходом) траектория движения робота слегка искривлена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При низком заряде батареек робот начинает отклоняться от прямолинейной траектории движения. Замените батарейки на новые.</li> <li>Устройство оснащено двумя электромоторами, расположенными слева и справа. Поскольку сборка и детали (размер, форма и т.д.) не являются абсолютно идентичными, это может быть причиной данной проблемы - нарушения прямолинейности движения.</li> </ul>

[WWW.CHUDOKIT.RU](http://WWW.CHUDOKIT.RU)